

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS

1ER DÍA: DISOLVER 10 A 30 GRAMOS DE ALUMINIO SULFATO (CLARIFICANTE) EN 5 LTS DE AGUA Y AGREGAR ESTA CANTIDAD POR CADA 1.000 LTS DE AGUA. ASPIRAR AL DIA SIGUIENTE.

2DO DÍA: DISOLVER 3 A 5 GRAMOS DE COBRE SULFATO (ANTI-ALGAS) EN 5 LTS DE AGUA Y AGREGAR ESTA CANTIDAD POR CADA 1.000 LTS DE AGUA PARA EL DESPRENDIMIENTO DE LAS ALGAS. ASPIRAR AL DIA SIGUIENTE.

3ER Y 4TO DÍA: DISOLVER 3 A 5 GRAMOS DE CLORO GRANULADO EN 5LTS DE AGUA Y AGREGAR ESTA CANTIDAD POR CADA 1.000 LTS DE AGUA. DEJAR REPOSAR.

5TO DÍA: SE PUEDE UTILIZAR LA PISCINA.

OBS: SE ACONSEJA ESTE PROCEDIMIENTO UNA VEZ AL MES SEGÚN EL ESTADO DEL AGUA. PARA SU MANTENIMIENTO OPTIMO SE DEBE COLOCAR EL CLORO GRANULADO EN LA MISMA PROPORCIÓN DÍA DE POR MEDIO.

Observación: Las formulaciones presentadas en este material técnico son de carácter informativo y sirven de guía para pequeños emprendedores.

Deseamos que todos hagan buen uso de este material, recurriendo siempre en caso de dudas a nuestro departamento técnico. No nos hacemos responsables por su utilización sin la debida obediencia de las leyes y normas sanitarias que reglamentan la fabricación y comercialización de estos productos.-